

Integraal Advies – Gemeente Tholen

Eindhoven, 21 augustus 2024

Inhoud

1.	Toelichting opzet document	3
2.	Advies per locatie: Uitleg	3
3.	Overzicht haalbaarheid per locatie	4
4.	Adviezen per locatie (40 locaties)	6
4.1	Dorpshuis Ons Dorpshuis – Anna Jacobapolder	6
4.2	Dorpshuis de Vossenkuil – Oud Vossemeer	7
4.3	Gymzaal + Muzieklokaal Oud-Vossemeer – Oud Vossemeer	8
4.4	Gymzaal Poortvliet - Poortvliet	10
4.5	Dorpshuis Sassegrave - Scherpenisse	11
4.6	Peuterspeelzaal Scherpenisse - Scherpenisse	12
4.7	Brede school Sint-Annaland – Sint-Annaland	13
4.8	De Wellevaete – Sint-Annaland	14
4.9	Gemeenschapscentrum Haestinge – Sint-Maartensdijk	15
4.10	Zwembad Haestinge – Sint-Maartensdijk	16
4.11	Gemeentewerkplaats Tholen – Sint-Maartensdijk	17
4.12	Peuterspeelzaal Sint-Maartensdijk – Sint-Maartensdijk	18
4.13	Dorpshuis “de Wimpel” – Sint-Philipsland	19
4.14	Dorpshuis “de Stove” - Stavenisse	20
4.15	Gymzaal Stavenisse - Stavenisse	21
4.16	Toiletgebouw Stavenisse - Stavenisse	22
4.17	Gemeentehuis Tholen – Tholen	22
4.18	Brede School Tholen – Tholen	24
4.19	Gymzaal Tholen – Tholen	25
4.20	Gasthuiskapel – Tholen	26
4.21	Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet - Tholen	27
4.22	Voormalig Stadhuis Tholen - Tholen	28
4.23	Zwembad de Spetter – Tholen	29
4.24	Praathuisjes (7 locaties)	30



4.25 Molens (6 locaties)	31
5. Toelichting quick wins	33
5.1 Drempels bij deuren	33
5.2 Markering ramen	34
5.3 Meubilair	35
5.4 Beugel rolstoelvriendelijk toilet	36
5.5 Richtlijnen gehandicaptenparkeerplaats	37
5.6 Rolstoelvriendelijke toiletten en sanitaire ruimtes	38



1. Toelichting opzet document

Overzicht haalbaarheid per locatie:

In de tabel worden alle locaties beknopt getoond inclusief de totale kosten voor het behalen van een certificaat. Het door Ongehindert haalbare geachte niveau is gearceerd. Indien het niet gearceerd is, is een keurmerk niet realistisch haalbaar. Het reeds behaalde certificaat is ook vermeld. In de onderste rij zijn de totale kosten vermeld van alle locaties.

2. Advies per locatie: Uitleg

Opzet van het advies per locatie:

[Naam locatie – plaats locatie]

Inleiding

Korte introductie van de locatie, aangevuld met welke ruimtes er getoetst zijn.

Aantal verbeterpunten + Kosten per certificeringsniveau

Weergave van het aantal verbeterpunten/bevindingen per niveau en de bijbehorende kosten. Dit is ook zichtbaar in het (Multi-) Gebouwadvies.

Haalbaar certificaat

Hier wordt vermeld: Een advies over de locatie, de samenvatting van bevindingen en een realistisch beeld van het te behalen keurmerk. Dit is bepaald door te onderzoeken welk niveau bereikt kan worden met redelijke en kleine aanpassingen op locatie. Dit zijn vaak verbeterpunten die gemakkelijk en goed te realiseren zijn op een korte- en middellange termijn. Grote verbouwingen en dure aanpassingen (zoals liften), worden in dit document als niet 'niet realistisch' beschouwd. Als er een grote verbouwing (lange termijn) plaatsvindt in de locatie, dan is een hoger keurmerk zeker mogelijk.

Voor enkele quick wins / verbeterpunten, die veel voorkomen, zijn extra toelichtingen toegevoegd op de laatste pagina's.



3. Overzicht haalbaarheid per locatie

Schematische weergave | Haalbaar certificaat:

Locatie	Adres	Brons	Zilver	Goud	Keurmerk?
Anna Jacobapolder					
Dorpshuis Ons Dorpshuis	Langeweg 7	€ 250	€ 3.200	€ 24.650	Nee
Oud-Vossemeer					
Dorpshuis de Vossenkuil	Bou Kooijmanstraat 48	€ 270	€ 4.570	€ 9.470	Nee
Gymzaal en Muzieklokaal Oud-Vossemeer	Bou Kooijmanstraat 3	€ 21.600	€ 33.900	€ 40.550	Nee
Poortvliet					
Gymzaal Poortvliet	Burgemeet 19	€ 24.050	€ 50.700	€ 65.100	Nee
Praathuisje Poortvliet	Zuidplantsoen 8	€ 6.000	€ 6.800	€ 7.300	Nee
Scherpenisse					
Dorpshuis Sassegrove	Laban Deurloostraat 23	€ 0	€ 1.300	€ 9.700	Brons
Molen Scherpenisse*	Westkerkseweg 41	€ 2.500	€ 3.400	€ 3.400	Nee
Peuterspeelzaal Scherpenisse	Watertorenstraat 8	€ 500	€ 2.100	€ 5.750	Nee
Praathuisje Scherpenisse	Spuidamstraat 3	€ 6.000	€ 6.700	€ 6.700	Nee
Sint-Annaland					
Brede school Sint-Annaland	Schoolstraat 34	€ 20.00	€ 25.670	€ 44.520	Nee
De Wellevaete	Hoenderweg 133	€ 1.350	€ 15.300	€ 92.350	Nee
Molen Sint-Annaland*	Molendijk 56	€ 9.750	€ 9.850	€ 15.850	Nee
Praathuisje Sint-Annaland	Havenplein 2a	€ 1.500	€ 3.300	€ 4.900	Nee
Sint-Maartensdijk					
Gemeenschapscentrum Haestinghe	Sportlaan 2d	€ 500	€ 4.500	€ 9.850	Nee
Zwembad Haestinghe	Sportlaan 2a	€ 550	€ 11.570	€ 16.370	Nee
Gemeentewerkplaats Tholen	Nijverheidsweg 34	€ 56.120	€ 56.840	€ 65.890	Nee
Molen Sint-Maartensdijk*	Oudelandseweg 4	€ 2.500	€ 6.700	€ 16.200	Nee
Peuterspeelzaal Sint-Maartensdijk	Zonnebloemstraat 1	€ 0	€ 650	€ 900	Brons
Praathuisje Sint-Maartensdijk	Haven 31	€ 6.500	€ 6.900	€ 7.000	Nee



Sint-Philipsland					
Dorpshuis "de Wimpel"	Eendrachtstraat 52	€ 13.500	€ 20.820	€ 52.970	Nee
Molen Sint-Philipsland*	Oostdijk 2	€ 2.500	€ 2.900	€ 3.100	Nee
Praathuisje Sint-Philipsland*	Zuiddijk 1	€ 1.700	€ 4.200	€ 6.550	Nee
Stavenisse					
Dorpshuis "De Stove"	Voorstraat 42	€ 7.370	€ 31.670	€ 42.370	Nee
Gymzaal Stavenisse	Schoolstraat 1	€ 12.100	€ 38.500	€ 58.700	Nee
Molen Stavenisse	Molendijk 72	€ 2.500	€ 3.250	€ 3.250	Nee
Praathuisje Stavenisse	Spuihaven 1	€ 6.500	€ 6.800	€ 7.300	Nee
Toiletgebouw Stavenisse	Molendijk 72	€ 21.750	€ 22.250	€ 25.250	Nee
Tholen					
Gemeentehuis Tholen	Hof van Tholen 2	€ 250	€ 13.700	€ 21.000	Nee
Brede School Tholen	Abraham Beeckmanlaan 6	€ 40	€ 2.390	€ 92.690	Nee
Gymzaal Tholen	Abraham Beeckmanlaan 6	€ 13.650	€ 42.050	€ 42.250	Nee
Gasthuiskapel*	Kerkstraat 15	€ 200	€ 22.000	€ 30.985	Nee
Molen Tholen	Oudelandsepoort 25	€ 2.500	€ 3.500	€ 3.500	Nee
Praathuisje Tholen	Contre Escarpe 2	€ 0	€ 5.200	€ 6.200	Brons
Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet	Zoekweg 8	€ 8.800	€ 33.370	€ 45.420	Nee
Voormalig Stadhuis Tholen*	Hoogstraat 12	€ 18.800	€ 43.150	€ 58.150	Nee
Zwembad de Spetter Tholen	Zoekweg 4	€ 460	€ 10.955	€ 13.405	Nee
		Brons	Zilver	Goud	
Totaal		€ 252.560	€ 560.655	€ 959.540	

De kosten zijn indicatief, excl. BTW en excl. hetgeen in de onderstaande adviezen staat vermeld.

*Enkele kosten zijn lastig of niet te bepalen door de omvang en moeilijkheidsgraad van de aanpassing.



4. Adviezen per locatie (40 locaties)

4.1 Dorpshuis Ons Dorpshuis – Anna Jacobapolder

Inleiding

Dorpshuis Ons Dorpshuis is een gebouw met alleen een begane grond. Ons Dorpshuis heeft een sociaal-culturele functie. De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route vanaf de GPP naar de entree en de publieke ruimtes.

De toegankelijkheid van het gebouw tot aan de entree is goed voor personen met een mobiliteits- en visuele beperking. Als het gebouw betreden wordt heeft men te maken met een hoogteverschil. Deze drempel is voorzien van een drempelhulp, welke aandacht verdient. De hellingbaan/drempelhulp compenseert de drempel van 4cm onvoldoende, waardoor personen met een mobiliteitsbeperking lastig zelfstandig naar binnen kunnen.

Personen met een mobiliteitsbeperking kunnen zich in het gebouw goed verplaatsen door de brede gangpaden en deuren. Langere personen dienen op te letten bij deuren in verband met de lage doorgangshoogte hiervan.

Aantal verbeterpunten

Brons:	3
Zilver:	17
Goud:	26

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 250
Zilver:	€3.200
Goud:	€24.650

Haalbaar certificeringsniveau - Zilver

Het zilveren keurmerk is een haalbaar en realistisch doel voor Ons Dorpshuis. Voor deze certificering moeten 14 eenvoudige punten (quick wins) en 3 iets complexere punten worden aangepakt. Deze 17 verbeterpunten zijn allemaal goed uitvoerbaar.

Er dient daarbij niet alleen gekeken te worden naar het behalen van het zilveren keurmerk, maar ook naar de overige punten van goud. Hierdoor wordt de toegankelijkheid voor bezoekers verder verbeterd.

Quick wins voor Ons Dorpshuis zijn:

- Drempel/hellingbaan bij de entree. Zorg voor een toegankelijke, drempelvrije entree (maximaal 2 cm). Dit kan door de bestrating te verhogen of door gebruik te maken van drempelhulpen met de juiste kwalificaties (breed genoeg, nagelvast, antislip en niet te steil).
- Rookplek: Verwijder of verplaats de asbak bij de entree, zodat bezoekers rookvrij de entree kunnen bereiken.
- Kledinghaakjes: Plaats kledinghaken tussen de 70cm en 135cm hoogte.



- Doorgangshoogtes: De doorgangshoogtes bij de deuren zijn laag, wat stootgevaar voor lange mensen op kan opleveren. Breng hier contrasterende markeringen aan of schilder het kozijn in een contrasterende kleur t.o.v. de wand.
- Meubilair: Zorg voor een juiste verhouding **van** stoelen met en zonder armleuning.
- Rolstoelvriendelijk toilet (RVT): Breng bewegwijzering aan en plaats een deurbeugel aan de binnenzijde van de deur. Zorg daarnaast voor een juiste opvolging indien het alarm in het RVT afgaat.

Goed te realiseren punten voor Ons Dorpshuis zijn:

- Gehandicaptenparkeerplaats: Onderzoek de mogelijkheid om de parkeerplaats te verbreden.
- Bestrating/hogteverschillen: Zorg er tijdens onderhoud van de bestrating voor, dat de hogteverschillen bij de deuren worden weggenomen. Dit geldt zowel voor de entree als voor de nooduitgangen.

Wanneer deze quick wins worden opgepakt, is al bijna 70% van de totale aanbevelingen verbeterd. Als daarbij de punten die “goed te realiseren” zijn worden toegevoegd, wordt ruim 90% van onze aanbevelingen gerealiseerd.

Op korte termijn is goud niet realistisch haalbaar door de te kleine transferruimte naast de closetpot. Indien er gerenoveerd gaat worden, kan dit punt worden opgelost en is gouden certificering haalbaar.

4.2 Dorpshuis de Vossenkuil – Oud Vossemeer

Inleiding

Dorpshuis de Vossenkuil bevindt zich op de begane grond van het multifunctionele wijkcentrum en vervult een sociaal-culturele functie voor de inwoners van Oud Vossemeer. De getoetste ruimtes omvatten de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route vanaf de GPP naar het gebouw en de publieke ruimte binnen.

De route vanaf GPP tot aan de entree is goed begaanbaar voor personen met een mobiliteits- en/of visuele beperking. Bij de entreedeur moeten personen met een visuele beperking opletten, de glazen wanden en deuren zijn onvoldoende contrasterend gemarkeerd voor deze doelgroep.

Binnen in het gebouw kan men zich goed verplaatsen doordat het ruim is opgezet.

Aantal verbeterpunten

Brons:	2
Zilver:	9
Goud:	19

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 270
Zilver:	€ 4.570
Goud:	€ 9.470



Haalbaar certificeringsniveau – goud

Het gouden keurmerk is realistisch haalbaar voor Dorpshuis de Vossenkuil. Doordat het gebouw relatief jong is, is er al veel aandacht besteed aan toegankelijkheid. De quick-wins (korte termijn) voor deze locatie zijn:

- Rookplek: Verwijder of verplaats de asbak bij de entree, zodat bezoekers rookvrij de entree kunnen bereiken.
- Markering: Breng contrasterende markering aan op deuren en ramen, evenals op de verplaatsbare scheidingswand.
- Garderobe: Plaats ook kledinghaakjes tussen een hoogte van 70cm en 135cm.

Op middellang termijn (< 1jaar) dient er ook aandacht te zijn voor de “goed te realiseren” punten, waarmee gouden certificaat behaald kan worden. Deze punten zijn:

- Gehandicaptenparkeerplaats (GPP): Lengte: Onderzoek de mogelijkheid om de GPP aan de linkerszijde (bij het opritje) te verlengen door de GPP rechthoekig te maken. Hierdoor wordt een groter vrij vlak gecreëerd om uit te stappen.
Breedte: Onderzoek de mogelijkheid om over de gehele lengte van de GPP, 1 stoeptegels (+/- 30cm) extra aan ruimte te creëren.
- Ringleiding: Zorg voor geluidsondersteuning voor doven en slechthorende.
- Betaalautomaat: Zorg dat de betaalautomaat is voorzien van reliëf, zodat blinden en slechtziende zelfstandig het apparaat kunnen bedienen.
- RVT: Onderzoek de haalbaarheid om de deur naar buiten te laten draaien en plaats dan de deurbeugel aan de binnenzijde. Installeer een éénhendelkraan of automatische kraan (met sensor).
- Hoogteverschillen bij deuren: Plaats drempelhulpen of verhoog de bestrating.

Wanneer de quick wins worden opgepakt, zijn al meer dan 50% van de verbeterpunten opgelost. Op de middellange termijn moet er ook aandacht zijn voor de "goed te realiseren" verbeterpunten. Als deze worden uitgevoerd, kan een gouden keurmerk worden behaald.

4.3 Gymzaal + Muzieklokaal Oud-Vossemeer – Oud Vossemeer

Inleiding

De gymzaal en muzieklokaal Oud-Vossemeer bevinden zich op de begane grond. Het gebouw wordt gebruikt (zoals de naam al aangeeft) voor sportactiviteiten en als muzieklokaal. Er zijn twee ingangen om het gebouw te betreden: de hoofdingang wordt gebruikt voor sportactiviteiten, terwijl de alternatieve entree dient voor het muzieklokaal. De doorgang naar het muzieklokaal kan via de hoofdingang plaatsvinden, maar onze inspecteur heeft vernomen dat de reguliere route doorgaans via de alternatieve ingang genomen wordt, waardoor ook deze getoetst is.

Het getoetste gedeelte omvat de route vanaf de reguliere parkeerplaats naar het gebouw en de publieke ruimte binnen.



Voor personen met een mobiliteitsbeperking is de route vanaf de reguliere parkeerplaats tot aan de hoofdingang goed begaanbaar. Om het gebouw te betreden heeft men te maken met een drempel van 3 cm, wat lastig is voor de doelgroep.

Dit geldt eveneens voor de “alternatieve entree” naar het muzieklokaal. De hellingbaan heeft een goedgekeurd stijgingspercentage, maar bij de deur moet een drempel van 3 cm worden genomen en de deur vereist veel kracht om te openen.

Personen met een visuele beperking kunnen goed de hoofdentree bereiken. Indien de route via de “alternatieve ingang” gaat, moeten ze opletten bij de trap vanwege het ontbreken van visuele en voelbare indicatoren.

Binnen het gebouw zijn er voor bezoekers met een mobiliteitsbeperking geen voorzieningen, zoals een toegankelijk rolstoelvriendelijk toilet of kleedruimte. Wel kunnen ze de sportruimte bereiken. Personen met een visuele beperking dienen op te letten bij de buiten- en tussendeuren door het ontbreken van voldoende contrasterende markering op het raamwerk.

Aantal verbeterpunten

Brons:	5
Zilver:	20
Goud:	24

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 21.600
Zilver:	€ 33.900
Goud:	€ 40.550

Haalbaar certificeringsniveau - Geen

Op korte termijn is het niet realistisch haalbaar om hier een bronzen certificaat te behalen, vanwege het ontbreken van een ruim toilet dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Er zijn echter wel mogelijkheden om het gebouw toegankelijker te maken voor bezoekers met een beperking, zodat bijvoorbeeld (groot)ouders met een beperking hun (klein)kinderen kunnen zien sporten of muziek zien maken.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Contrasterende markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan op glazen deuren, wanden en bij de hellingbaan/trap.
- Kledinghaakjes: Zorg voor lage kledinghaakjes (tussen 70-135 cm), wat ook handig is voor kleine kinderen.
- Vluchtroutes: Zorg ervoor dat deze vrij zijn van obstakels.

Wanneer de quick wins worden aangepakt, zijn bijna 30% van de bevindingen opgelost. Indien er wordt overwogen om nog meerdere jaren gebruik te maken van het gebouw en er renovaties plaatsvinden, zal er ook aandacht moeten worden besteed aan de punten die "goed en moeilijk te realiseren" zijn, waaronder een gehandicaptenparkeerplaats. Zorg op korte termijn ervoor dat men in de buurt wel toegang heeft tot een toegankelijke sportaccommodatie.



4.4 Gymzaal Poortvliet - Poortvliet

Inleiding

Gymzaal Poortvliet heeft vergelijkbare verbeterpunten als gymzaal Oud-Vossemeer. Bij de bouw is er geen of te weinig rekening gehouden met voorzieningen voor mensen met een beperking. Desondanks zijn er mogelijkheden om het gebouw toegankelijker te maken voor de doelgroepen.

De getoetste ruimtes zijn: de route vanaf de reguliere parkeerplaats naar de entree en de publieke ruimtes binnen het gebouw. Personen met een beperking kunnen hun auto niet parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, maar kunnen wel goed tot aan de entree komen na het parkeren. Bij het betreden van het gebouw moeten zij echter over een hoge drempel gaan en een zware deur openen, wat lastig is voor personen met een mobiliteitsbeperking. Het gebouw zelf heeft binnen geen voorzieningen voor personen met een beperking en zijn er verschillende verbeterpunten. Twee quick wins worden hieronder opgesomd.

Voor personen met een visuele beperking zijn er geen verbeterpunten.

Aantal verbeterpunten

Brons:	7
Zilver:	13
Goud:	21

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 24.050
Zilver:	€ 50.700
Goud:	€ 65.100

Haalbaar certificeringsniveau - Geen

Op kort termijn is het niet realistisch om een bronzen keurmerk te behalen, door het ontbreken van toilet waar men met een rolstoel in kan. Wel dient er aandacht te zijn voor het verbeteren van het gebouw. Niet alleen voor een sporter met een beperking, maar ook voor eventuele toeschouwers met een beperking. De quick wins voor deze locatie zijn:

- Kledinghaken: Breng kledinghaken aan tussen een hoogte van 70-135cm. Dit is ook een verbetering voor kinderen en kleine mensen.
- Noodroute: Zorg dat deze vrij is van losse obstakels.

Wanneer deze 2 punten worden opgepakt is bijna 10% verbeterd van al onze aanbevelingen. Indien men besluit het gebouw grootschalig te renoveren, dient men alle punten uit de rapportage te overwegen. Zorg er daarbij o.a. voor dat routes in het gebouw breed genoeg en drempelvrij zijn.

Zoals ook bij de vorige sporthal is vermeld, zorg dat er in de omgeving een rolstoeltoegankelijke sporthal aanwezig is.



4.5 Dorpshuis Sassegrave - Scherpenisse

Inleiding

Dorpshuis Sassegrave bevindt zich op de begane grond. De getoetste ruimtes betreffen de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de buitenroute naar de entree en de publieke ruimtes in het dorpshuis.

De buitenroute is voor personen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking goed te overbruggen. Personen met een visuele beperking dienen op te letten bij de entreedeeuren door het ontbreken van voldoende contrasterende markering.

Aantal verbeterpunten

Brons:	0
Zilver:	5
Goud:	18

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 0
Zilver:	€ 1.300
Goud:	€ 9.700

Haalbaar certificeringsniveau – Goud

Dorpshuis Sassegrave heeft al het bronzen keurmerk. Om het nog toegankelijker te maken is het gouden keurmerk in onze ogen realistisch haalbaar voor het dorpshuis. Met relatief weinig inspanning, kunnen de verbeterpunten worden doorgevoerd en wordt de locatie nog toegankelijker voor personen met een beperking.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Rookplek: Verplaats of verwijder de asbak.
- Contrasterende markering: Breng hoog contrasterende markering aan op glazen wanden en deuren.
- Meubilair: Zorg voor een juiste verhouding van stoelen met en zonder armleuning.
- Betaalautomaat: Voorzie in een betaalautomaat met reliëf, zodat blinden en slechtziende zelfstandig kunnen afrekenen.
- Rolstoelvriendelijk toilet: Zorg voor een deurbeugel aan de binnenzijde van de deur en zorg voor een juiste opvolging indien het alarm afgaat.
- Nooduitgangen: Zorg voor drempel (max. 2cm) en obstakel vrije nooduitgangen.

De hierboven genoemde punten zijn eenvoudig te realiseren. Door deze punten aan te pakken, wordt al aan ruim 70% van de totale aanbevelingen voldaan, wat het dorpshuis het zilveren keurmerk oplevert. Voor de toekomst is het van belang ook de complexere kwesties aan te pakken.



4.6 Peuterspeelzaal Scherpenisse - Scherpenisse

Inleiding

Peuterspeelzaal Scherpenisse bevindt op de begane grond. De getoetste ruimten zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route naar het gebouw en de publieke binnenruimte. Het pad naar de peuterspeelzaal is redelijk toegankelijk voor personen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking. Het pad heeft onderhoud nodig door verzakkingen van het straatwerk. Bij het betreden van het gebouw is er sprake van een drempel en deze is lastig voor personen met een mobiliteitsbeperking. In het gebouw zijn de ruimtes goed bereikbaar voor zowel personen met een visuele- als mobiliteitsbeperking.

De adviezen die er gegeven worden, zijn niet alleen een verbetering voor mensen met een beperking. Het biedt ook voordeel voor personen met kinderwagens of voor het laden en lossen van goederen.

Aantal verbeterpunten

Brons:	2
Zilver:	7
Goud:	9

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 500
Zilver:	€ 2.100
Goud:	€ 5.750

Haalbaar certificeringsniveau – Zilver

Het zilveren keurmerk is realistisch haalbaar voor deze locatie. In de huidige situatie is de locatie 1 verbeterpunt verwijderd van het bronzen keurmerk en hoeft alleen de entreedrempel aangepakt te worden. Goud is in onze ogen niet realistisch, doordat er dan een automatische deuropener (+/- 2.500,- euro) geplaatst moet worden bij de entree.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Contrasterende markering: Breng hoog contrasterende markering aan op de glazen nooddeur en de bel/intercom.
- Nooduitgang: Zorg voor een vrije doorgang, zonder losse obstakels.

Wanneer deze quick wins opgepakt worden is al aan ruim 44% van onze aanbevelingen voldaan.

Op middellange termijn dient er ook aandacht te zijn voor de verzakte bestrating. Als dit wordt aangepakt, zorg dat de bestrating om het gebouw heen, ook gaat aansluiten op de deuren waardoor het probleem met de drempels (max. 2cm) wordt opgelost.

Zoals eerder aangegeven dient er niet alleen gekeken te worden naar het keurmerk, maar naar het verbeteren van de toegankelijkheid. Neem daarom ook de bewegwijzering mee, welke geldt voor punt goud.



4.7 Brede school Sint-Annaland – Sint-Annaland

Inleiding

De school is gevestigd in een gebouw welke bestaat uit 2 verdiepingen, de begane grond en een eerste verdieping. De boven verdieping is te bereiken via een trap en een lift.

De getoetste ruimtes zijn de parkeerplaats, de route naar het gebouw en de publieke ruimtes in het gebouw.

Vanaf de parkeerplaats (geen GPP) is de route naar het gebouw goed begaanbaar voor personen met een visuele- en mobiliteitsbeperking. Bij het betreden van het gebouw, dienen personen met een visuele beperking op te letten, door het ontbreken van voldoende contrasterende markering.

In het gebouw zijn er verschillende aandachtspunten, om de toegankelijkheid te verbeteren.

Aantal verbeterpunten

Brons:	7
Zilver:	18
Goud:	32

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 20.000
Zilver:	€ 25.670
Goud:	€ 44.520

Haalbaar certificeringsniveau - Zilver

Het zilveren keurmerk is realistisch haalbaar voor deze locatie. Verschillende punten kunnen al organisatorisch opgepakt worden, waardoor de kosten lager uitvallen.

De quick wins voor de school zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan op glazen deuren en wanden.
- Deuren: Zorg dat de dubbele deuren openstaan tijdens openingstijden. Dit kan door het plaatsen van een haakje, een wigje of een magnetische deurstopper.
- Rolstoelvriendelijk toilet (RVT): Zorg dat het RVT vrij is van obstakels, breng een beugel aan op de binnenzijde van de deur, zorg voor juiste opvolging als het alarm afgaat, breng het alarmkoord op de juiste hoogte aan en plaats een handdoek en zeepdispenser op de juiste hoogte.

Wanneer deze punten zijn verbeterd is aan bijna 30% van onze bevindingen voldaan.

Om in aanmerking te komen voor het zilveren keurmerk dient er ook aandacht besteed te worden aan de volgende punten:

- Gehandicaptenparkeerplaats (GPP): Zorg dat er binnen 100 meter een GPP aanwezig is.
- Lift: Plaats reliëf op bedieningspanelen. Dit kan eenvoudig met stickers.
- BHV-Plan: Zorg voor een juist BHV-plan incl. evacuatiestoel of -matras.
- Nooduitgang: Zorg dat de drempel bij de nooduitgang niet hoger is dan 2cm.

Goud is niet realistisch haalbaar. Dit komt door de kostbare investeringen die gedaan moeten worden om de deur naar het RVT te verbreden en er dient een akoestische verdiepingmelder geplaatst te worden in de lift. Kostbare investeringen, waarbij het rendement te laag is.



4.8 De Wellevaete – Sint-Annaland

Inleiding

De Wellevaete is een sport en gemeenschapscentrum met 2 verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich alle faciliteiten. Op de 1^e verdieping bevindt zich de tribune voor de sporthal. Het gebouw is te betreden via 2 ingangen.

De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats, de route naar het gebouw en de publieke ruimtes binnen. Voor personen met een mobiliteitsbeperking kan het behoorlijk inspannend zijn om zelfstandig binnen te komen door de verschillende hoogteverschillen. In het gebouw is het lastig om je zelfstandig te verplaatsen, doordat de dubbele deuren niet altijd open staan. Voor personen met een visuele beperking is er behoefte aan meer contrasterende markering binnen.

Aantal verbeterpunten

Brons:	5
Zilver:	19
Goud:	33

Kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 1.350
Zilver:	€ 15.300
Goud:	€ 92.350

Haalbaar certificeringsniveau - Brons

Het bronzen keurmerk is realistisch haalbaar voor deze locatie. De Wellevaete kan met relatief weinig inspanning op korte termijn al stappen zetten om de locatie toegankelijker te maken. De quick wins voor deze locatie zijn:

- Rookplek: Verwijder of verplaats de asbak.
- Kledinghaakjes: Plaats kledinghaakjes op een hoogte tussen 70-135cm. Dit is ook prettig voor kleine kinderen.
- Meubilair: Verhoog de tafel, zorg voor een goede verhouding van stoelen met en zonder armleuning en zorg voor een zitgelegenheid bij de douche.
- Markering: Zorg voor voldoende contrasterende markering op glazen ramen.
- Rolstoelvriendelijk toilet: Plaats een beugel aan de binnenzijde van de deur, breng het alarmkoord op de juiste hoogte aan en zorg voor een goede opvolging van het alarm.

Wanneer deze punten zijn opgepakt, zijn bijna 30% van onze adviezen al opgelost. Om in aanmerking te komen voor het bronzen keurmerk, dient ook het hoogteverschil bij de deur aangepakt te worden. Bij voorkeur dient de bestrating te worden verhoogd. Een andere mogelijkheid (en eenvoudiger uit te voeren) is het plaatsen van een drempelhulp. Indien men op (middel)lange termijn de bestrating gaat aanpassen, zorg er dan voor dat de bestrating op alle deuren aansluit. Dit zodat er geen drempels/hoogteverschillen meer aanwezig zijn bij de (nood)deuren.

Het behalen van een zilveren of gouden keurmerk is op korte termijn niet realistisch, vanwege het ontbreken van een aangepaste sanitaire ruimte.



4.9 Gemeenschapscentrum Haestinge – Sint-Maartensdijk

Inleiding

Het gemeenschapshuis in Sint-Maartensdijk biedt onderdak aan diverse maatschappelijke-, sociale- en culturele activiteiten, zoals theater, muziek, sport en gemeenschapsbijeenkomsten. Het gebouw is relatief jong (gebouwd in 2010 Bron: BAG-Viewer) en er is positief aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route naar het gebouw en de publieke ruimtes binnen. De route naar het gebouw is redelijk toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking, hoewel er een drempel en rubberringmat aanwezig is. Personen met een visuele beperking dienen voorzichtig te zijn bij de deuren. Binnen zijn de ruimtes goed bereikbaar, mits de dubbele deuren openstaan. Wel dient er meer aandacht te zijn voor glazen deuren en wanden in verband met botsgevaar.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	2
Zilver:	13
Goud:	28

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 500
Zilver:	€ 4.500
Goud:	€ 9.850

Haalbaar certificeringsniveau - Goud

Het behalen van het gouden keurmerk is op lange termijn realistisch voor Gemeenschapscentrum Haestinge. Op kortere termijn (< 1 jaar) en met enige inspanning is het zilveren keurmerk haalbaar. Gezien de leeftijd en multifunctionaliteit van het gebouw, verdient het de voorkeur om te streven naar het gouden keurmerk.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Entree: Verwijder de rubberringmat.
- Markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan op glazen deuren en wanden.
- Meubilair: Zorg voor een goede verhouding van stoelen met en zonder armleuning.
- Deuren: Zorg dat deuren open staan tijdens openingstijden.
- Rolstoelvriendelijk toilet: Zorg voor de juiste opvolging indien het alarm afgaat.

Wanneer deze punten zijn aangepakt, is 46% van het totale advies opgelost. Voor het bronzen keurmerk resteert alleen de drempel bij de entree. Op middellange termijn (<1 jaar) dient ook gekeken te worden naar de “goed te realiseren” punten. Bij het oplossen van deze punten is bijna 90% van de adviezen gerealiseerd. De relevante punten zijn:

- Hoogteverschillen: Zorg dat de bestrating aansluit op de entree- & nooddeuren (max 2cm.)
- Muziekzaaldeuren: Zorg dat deze door een gastheer/-vrouw geopend wordt tijdens voorstellingen.



- Nooduitgang: Plaats push-bars op de nooddeuren, zodat beide deuren tegelijkertijd openen.

4.10 Zwembad Haestinge – Sint-Maartensdijk

Inleiding

Het buitenzwembad bevindt zich naast het gemeenschapshuis. De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route naar het zwembad en de publieke ruimtes bij het buitenbad. Het betreden van het zwembad vormt geen probleem voor personen met een visuele en/of mobiliteitsbeperkingen. Wel dient er meer aandacht te zijn voor de aanduiding/bewegwijzering naar de verschillende faciliteiten.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	2
Zilver:	8
Goud:	13

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 550
Zilver:	€ 11.570
Goud:	€ 16.370

Haalbaar certificeringsniveau - Goud

Het zwembad is slechts 2 verbeterpunten verwijderd van het bronzen keurmerk (kledinghaken & zitmogelijkheid). Het gouden keurmerk is realistisch haalbaar.

De quick wins voor het zwembad zijn:

- Bewegwijzering: Zorg voor consistente bewegwijzering en aanduiding naar de verschillende ruimtes.
- Aangepaste sanitaire ruimte: Plaats een beugel aan de binnenzijde van de deur, zorg voor zitgelegenheid, plaats kledinghaken (op de juiste hoogte) en zorg voor goede opvolging van het alarm.

Wanneer deze quick wins worden opgelost is meer dan 50% van de verbeterpunten uitgevoerd. Ter aanvulling op het toegankelijk maken van het zwembad, de prijs voor een zwembadlift is gebaseerd op de nieuwprijs. Onderzoek de mogelijkheid voor de aanschaf van een tweedehands tillift.



4.11 Gemeentewerkplaats Tholen – Sint-Maartensdijk

Inleiding

De locatie bestaat uit meerdere verdiepingen en heeft verschillende voorzieningen. Deze bestaan uit o.a. een vergaderzaal, kantine en een werkplek. Op de begane grond is er een rolstoelvriendelijk toilet.

De ruimtes die getoetst zijn betreffen de parkeerplaats, de route naar het gebouw en de ruimtes binnen. De route vanaf de parkeerplaats naar de Gemeentewerkplaats is lastig voor personen met een mobiliteitsbeperking door de aanwezigheid van hoogteverschillen. Personen met een visuele beperking dienen voorzichtig te zijn bij de glazen deuren.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	4
Zilver:	10
Goud:	21

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 56.120
Zilver:	€ 56.840
Goud:	€ 65.890

Haalbaar certificeringsniveau - Zilver

Zilver is realistisch haalbaar voor de Gemeentewerkplaats. Dit kan worden gerealiseerd door op de begane grond dezelfde voorzieningen te bieden als op de eerste etage. Dit houdt in dat er beneden een gelijkwaardige mogelijkheid moet zijn om te eten en hierdoor het gebruik van een lift niet noodzakelijk is.

De quick wins voor de Gemeentewerkplaats zijn:

- Deurmat: Verwijder de rubberring- en kokosmat bij de entree- en nooddeuren.
- Markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan op glazen deuren en wanden.
- Meubilair: Zorg voor een juiste combinatie van stoelen met en zonder armleuning. Zorg dat de tafels breed en hoog genoeg zijn, zodat een rolstoel er onder kan rijden.
- Rolstoelvriendelijk toilet (RVT): Zorg voor een beugel aan de binnenzijde van de deur, correcte opvolging van het alarm, en plaats een prullenbak en zeepdispenser.

Wanneer deze punten worden aangepakt, is al meer dan 50% van de verbeterpunten uitgevoerd. Om het zilveren keurmerk te behalen dienen op middellange termijn (<1jaar) ook de volgende verbeteringen te worden gerealiseerd: plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats, zorgen voor dezelfde voorzieningen op de BG als die op de eerste verdieping, en het verlagen van de drempel bij de nooduitgang tot 2cm of minder.



4.12 Peuterspeelzaal Sint-Maartensdijk – Sint-Maartensdijk

Inleiding

De Peuterspeelzaal bevindt zich op de begane grond en bestaat uit 1 verdieping. De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route vanaf de GPP naar het gebouw en de publieke ruimtes binnen.

De toegankelijkheid voor personen met een beperking is goed, maar verdiend nog enkele kleine verbeterpunten.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	0
Zilver:	3
Goud:	4

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 0
Zilver:	€ 650
Goud:	€ 900

Haalbaar certificeringsniveau - Goud

Goud is realistisch haalbaar voor de peuterspeelzaal in Sint-Maartensdijk. De punten die opgepakt dienen te worden zijn de onderstaande:

- Drempels: Zorg dat de bestrating gelijk komt te liggen met de deurdrempel (max 2cm).
- Markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan op glazen deuren en ramen.



4.13 Dorpshuis “de Wimpel” – Sint-Philipsland

Inleiding

Dorpshuis “de Wimpel” heeft een sociale ontmoetingsfunctie en daarnaast biedt het sportmogelijkheden aan. De locatie heeft 1 verdieping. De getoetste ruimtes betreffen de reguliere parkeerplaats, de route naar het gebouw en de publieke ruimtes binnen. Personen met een mobiliteitsbeperking kunnen redelijk goed bij de entree komen. Personen met een visuele beperking ondervinden geen hindernissen. In het dorpshuis is de toegankelijkheid ook redelijk, maar zijn ook hier enkele aanbevelingen om het toegankelijker te maken.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	4
Zilver:	18
Goud:	29

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 13.500
Zilver:	€ 20.820
Goud:	€ 52.970

Haalbaar certificeringsniveau - Zilver

Het zilveren keurmerk is realistisch haalbaar voor het dorpshuis.

De quick wins zijn:

- Garderobe: Zorg dat de kledinghaken hangen tussen een hoogte van 70-135 cm.
- Markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan op glazen deuren en lage doorgangshoogtes.
- Meubilair: Zorg voor een juiste verhouding stoelen met en zonder armleuning, en tafels die onderrijdbaar zijn met een rolstoel.
- Rolstoelvriendelijktoilet (RVT): Breng bewegwijzering en aanduiding aan van het RVT, plaats een beugel aan de binnenzijde van de deur. Zorg voor correcte opvolging van het alarm en breng het alarmkoord op de juiste hoogte aan. Monteer een PVC sifon.

Als deze eenvoudige aanpassingen zijn opgelost, is bijna 50% van de totaal aantal verbeterpunten al opgepakt.

Om het zilveren keurmerk te behalen, blijven er nog enkele punten open. Verschillende kosten kunnen worden verlaagd door de volgende adviezen op te volgen:

- Gehandicaptenparkeerplaats (GPP): Realiseer een GPP.
- Smalle deuren: Zorg dat deze altijd open staan tijdens openingstijden, bijvoorbeeld door middel van een eenvoudig haakje of magnetische deurstopper.
- RVT: Verhang de huidige handdroger. Indien men dit zelf kan, zijn de kosten 2 euro?
- BHV: Zorg dat er een adequaat BHV-plan is dat voorziet in de evacuatie van mensen met een beperkte mobiliteit. Dit kan (indien mogelijk) door middel van compartimentering of het overbruggen van hoogteverschillen. Onderzoek de mogelijkheid of er een veilige alternatieve evacuatie route is vanuit de gymzaal en leg dit vast in het BHV-plan.



- Nooduitgang: Plaats 2 armleuning bij de trap en zorg dat er geen hoogteverschil is bij de deur. Dit kan d.m.v. een drempelhulp of door de bestrating op te hogen.

4.14 Dorpshuis “de Stove” - Stavenisse

Inleiding

Achter watersnoodhuis Stavenisse bevindt zich het dorpshuis. Op de begane grond in het dorpshuis bevinden zich verschillende ruimtes, te weten een kantine, vergaderruimte, een grote vrijetijdszaal en een rolstoelvriendelijk toilet. Op de 1^e verdieping is er nog een ruime kamer.

Voor personen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking is het lastig zelfstandig vanaf de gehandicaptenparkeerplaats binnen in het dorpshuis te komen. Dit door de karakteristieke straat met beperkte ruimte voor voetgangers, het hoogteverschil en de zware entreedeur. In het gebouw kan men zich redelijk uit de voeten, maar zijn er verschillende verbeterpunten om de toegankelijkheid te verbeteren.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	6
Zilver:	21
Goud:	33

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 7.370
Zilver:	€ 31.670
Goud:	€ 42.370

Haalbaar certificeringsniveau - Brons

Het bronzen keurmerk is haalbaar voor Dorpshuis “de Stove”. Indien er op de begane grond, dezelfde faciliteiten zijn als op de 1^e verdieping vervalt het advies van de lift t/m zilver en dus ook de kosten voor de lift.

De quick wins zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan op glazen deuren, te lage doorgangen en hoogteverschillen.
- Garderobe: Plaats kledinghaken tussen een hoogte van 70cm en 135cm.
- Meubilair: Zorg voor een juiste verhouding van stoelen met en zonder armleuning.
- Rolstoelvriendelijk toilet: Zorg dat deze opgeruimd is en plaats een prullenbak.

Als de quick wins zijn opgepakt, zijn 30% van de verbeterpunten opgelost.

Om in aanmerking te komen voor brons, moet er onderzocht worden of de doorgangsbreedte buiten verbreed kan worden, door het verplaatsen van het hekje.

Om tot het zilveren of gouden keurmerk te komen, dienen er elementen verbeterd te worden, waar de locatie zelf moeilijk invloed op heeft. Een voorbeeld hiervan is de bestrating buiten. Hierdoor is brons realistisch haalbaar.



4.15 Gymzaal Stavenisse - Stavenisse

Inleiding

De gymzaal bevindt zich naast OBS De Schalm en is gebouwd in de jaren 70 (Bron: BAG Viewer). Ten tijde van de bouw is er geen aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor personen met een beperking. Dit wordt vaker waargenomen bij dit soort type locaties rond hetzelfde bouwjaar.

De getoetste ruimtes zijn de reguliere parkeerplaats, de buitenroute naar het gebouw en de publieke binnenruimte. Voor personen met een mobiliteitsbeperking is de buitenroute en de ruimte binnen lastig door verschillende hoogteverschillen en de smalle paden. Personen met een visuele beperking moeten opletten bij de entree deur in verband met het ontbreken van voldoende contrasterende markering.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	11
Zilver:	18
Goud:	24

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 12.100
Zilver:	€ 38.500
Goud:	€ 58.700

Haalbaar certificeringsniveau - Geen

Een keurmerk is op kort termijn niet realistisch haalbaar voor Gymzaal Stavenisse, als er niet herbouwd wordt of een grote renovatie plaats vindt.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan op glazen deuren en te lage doorgangen.
- Kledinghaakjes: Zorg voor kledinghaakjes tussen een hoogte van 70cm en 135cm.

Wanneer de quick wins zijn opgepakt, zijn slechts 12,5% van de totale adviezen opgelost en zijn er nog veel punten om te verbeteren. Hierdoor blijft de locatie lastig om zelfstandig in of bij het gebouw te komen.

Als er beslist wordt om niet te renoveren of te herbouwen, dan is het advies om naast de quick wins, op middellange termijn (<1 jaar) de drempels weg te nemen. Dit door gebruik te maken van drempelhulpen of de bestrating gelijk te leggen met de deurdorpels. Met deze verbetering zorg je er in ieder geval voor dat mensen die gebruik maken van bijvoorbeeld een rollator, beter zelfstandig binnen kunnen komen. Daarnaast, zorg dat er in de omgeving een goed toegankelijke sportruimte sportaccommodatie is.



4.16 Toiletgebouw Stavenisse - Stavenisse

Inleiding

Het toilet in het nostalgische gebouwtje bevindt zich bij de haven en de molen van Stavenisse. Zo te zien zijn de toiletten “recent” zijn opgeknapt en het ziet er netjes en hygiënisch uit.

De getoetste ruimtes zijn de buitenroute en de binnenruimte. Het toiletgebouw is niet ingericht voor personen die geheel afhankelijk zijn van een rolstoel. Men moet enigszins mobiel zijn om van het toilet gebruik te kunnen maken. Mensen met een visuele beperking kunnen redelijk goed bij het toilet komen.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	5
Zilver:	8
Goud:	11

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 21.750
Zilver:	€ 22.250
Goud:	€ 25.250

Haalbaar certificeringsniveau - Geen

Een keurmerk is voor deze locatie niet realistisch, door de kleine afmeting van het gebouw. De quick wins voor deze locatie zijn:

- Bewegwijzering: Zorg dat de bewegwijzering vanaf de openbare weg / haven duidelijk is.
- Afvalbak: Zorg voor een afvalbak die met de hand te bedienen is.

Naast deze quick wins, kan de toegankelijkheid verder verbeterd worden. Dit door het verbeteren van de trap (trapleuningen en contrasterende markering) en het voldoende verlagen van de deurdrempels.

Om bezoekers toch te helpen die rolstoel gebonden zijn, geef bij het toilet aan waar het dichtstbijzijnde rolstoelvriendelijk toilet is.

4.17 Gemeentehuis Tholen – Tholen

Inleiding

Het gemeentehuis van Tholen (3 verdiepingen) is rond 2007 (Bron: BAG Viewer) in gebruik genomen en dat kenmerkt ook de toegankelijkheid. Tijdens de bouw is er rekening gehouden met faciliteiten voor personen met een beperking.

De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de buitenroute naar het gemeentehuis en de publieke ruimtes binnen.

De route vanaf de GPP naar het gemeentehuis is goed begaanbaar voor personen met een mobiliteitsbeperking. Indien bezoekers met een visuele beperking het gebouw willen



betreden, dient men op te letten bij de glazen deuren en wanden. Eenmaal binnen kan men zich goed verplaatsen, maar zijn er wel verschillende verbeterpunten.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	3
Zilver:	11
Goud:	24

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 250
Zilver:	€ 13.700
Goud:	€ 21.000

Haalbaar certificeringsniveau - Goud

Het gouden keurmerk is realistisch haalbaar voor het gemeentehuis. (Daarnaast heeft men uiteraard een voorbeeldfunctie naar de inwoners.)

De quick wins (korte termijn) zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan op glazen deuren en ramen.
- Garderobe: Zorg voor kledinghaken tussen een hoogte van 70cm-135cm.
- Meubilair: Zorg voor een juiste verhouding stoelen met en zonder armleuning.
- Raadzaal: Plaats een rolstoelplek in de raadzaal.
- Restaurant: Zorg ervoor dat de betaalautomaat kantelbaar is.
- Rolstoelvriendelijk toilet: Zorg voor een juiste opvolging van het alarm.

Als deze verbeterpunten zijn opgelost zijn bijna 60% van onze adviezen al aangepakt. Het bronzen keurmerk is dan al verdiend.

Op middellange termijn (<1jaar) dienen ook de punten opgepakt te worden die meer tijd kosten. Dit zijn de volgende punten:

- Gehandicaptenparkeerplaats: Contrasterende markering rondom de GPP.
- Draaicirkel spreekkamers: Onderzoek de mogelijkheid om hier een draaicirkel te creëren van min. 150cm. Indien dat niet mogelijk is, biedt een alternatieve ruimte aan.
- Trap: Plaats stootborden op de traptreden.
- Nooduitgang: Plaats een lichtere deurdranger (of lichte pushbar) bij de deur en zorg voor een drempelvrije uitgang.

Om het gouden keurmerk te behalen, dienen ook de lastigere punten opgepakt te worden. Liftdeur: Onderzoek de mogelijkheid om de deur automatisch te maken en zorg voor een verdiepingsmelder.



4.18 Brede School Tholen – Tholen

Inleiding

Brede School Tholen is in 2021 in gebruik genomen en biedt onderdak voor 4 basisscholen en 6 maatschappelijke organisaties. De eigenaar van de algemeen domeinen en de huur domeinen is de gemeente.

De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de buitenroute, het schoolplein en de publieke ruimtes binnen.

De route vanaf de getoetste GPP naar de hoofdentree is aan de lange kant en heeft een opritje. Er kan worden gezegd dat de buitenroute voor personen met een visuele of mobiliteitsbeperking goed is. Binnen in het gebouw (BG en 1^e verdiepingen) kan men zich goed verplaatsen. Personen met een visuele beperking moeten opletten bij de glazen deuren.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	5
Zilver:	10
Goud:	38

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 40
Zilver:	€ 2.390
Goud:	€ 92.690

Haalbaar certificeringsniveau - Goud

Goud is realistisch haalbaar voor deze locatie en d.m.v. alternatieve oplossingen, kunnen de indicatieve kosten behoorlijk verlaagd worden. De hoge kosten voor het gouden keurmerk zullen worden toegelicht.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan op glazen deuren.
- Opstelruimtes bij deuren: Zorg dat deze vrij zijn van losse attributen/obstakels.
- Rolstoelvriendelijk toilet (RVT): Plaats een deurbeugel aan de binnenzijde van de deur, zorg voor correcte opvolging van het alarm, verhang de obstakels in de transferruimte, hang een toilethouder aan de beugels.

Als deze punten worden verbeterd, zijn al 50% van onze aanbevelingen opgelost en is het bronzen keurmerk behaald. Plus daarbij extra verbetering van hogere niveaus. Om het zilveren keurmerk te behalen moet er nog gekeken worden naar de GPP.

Om het gouden keurmerk te behalen, zijn er meer punten (zie Multigebouwadvies). Een punt wat regelmatig wordt benoemd zijn de doorgangsbreedtes van dubbele deuren. De bedragen die daar worden vermeld zijn voor automatische deuropeners (á € 3.500 per stuk). Voordeliger alternatieven hiervoor zijn elektrische kleefmagneten of deurdrangers met een “active stop”. De “active stop” dranger kan gebruikt worden als compartimentering niet van toepassing is. Wanneer deze gebruikt worden, dienen de deuren opengezet te worden tijdens “openingstijden”. Dit zodat personen in een rolstoel de deur niet zelfstandig hoeven te openen.



4.19 Gymzaal Tholen – Tholen

Inleiding

De gymzaal van Tholen bevindt zich bij de Brede School en maakt gebruik van dezelfde (gehandicapten) parkeerplaats.

De getoetste ruimtes zijn de route vanaf de GPP en de publieke ruimte binnen. Om bij het gebouw te komen ondervinden personen met een visuele of mobiliteitsbeperking geen hinder. Het gebouw zelfstandig betreden met een mobiliteitsbeperking is lastig. In het gebouw zijn de doorgangen breed genoeg. In het gebouw zijn geen sanitaire voorzieningen voor personen in een rolstoel, hierdoor kunnen ze niet naar het toilet of zich douchen. Indien deze voorzieningen in de school zijn, en op redelijke afstand van de sporthal, dan vervalt dit punt.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	7
Zilver:	12
Goud:	13

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 13.650
Zilver:	€ 42.050
Goud:	€ 42.250

Haalbaar certificeringsniveau - Goud

Het gouden keurmerk is realistisch haalbaar, als men ook voorzieningen wil plaatsen voor mensen met een beperking. De quick wins voor deze locatie zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan op glazen deuren en wanden.
- Kledinghaakjes: Plaats kledinghaakjes tussen een hoogte van 70-135cm. Dit is tevens handig voor kleine kinderen.

Gezien de locatie en het bouwjaar van het gebouw, loont het om de locatie goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Hierdoor kunnen ook ouderen gemotiveerd raken om te gaan sporten. Om dit te bereiken dient er een aangepaste sanitaire ruimte aanwezig te zijn. Onderzoek de mogelijkheid om deze te plaatsen. De aparte ruimte dient voorzien te zijn van een rolstoelvriendelijk toilet, een douche en de mogelijkheid om je om te kleden. Uiteraard kan deze ruimte gecombineerd worden voor andere doeleinde, zoals een kolfruimte of een familiekleedruimte.



4.20 Gasthuiskapel – Tholen

Inleiding

De Gasthuiskapel in Tholen is een monumentaal gebouw in het centrum van Tholen. De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de buitenroute naar de locatie en de publieke ruimtes in de kapel.

Personen met een mobiliteitsbeperking kunnen goed tot aan de entree komen en ook binnenkomen, mits de deuren geopend zijn. In het gebouw wordt het moeilijk, doordat er sprake is van trap. Lange personen moeten bij de deuren opletten, door de lage doorgangshoogtes.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	4
Zilver:	9
Goud:	29

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 200
Zilver:	€ 22.000
Goud:	€ 30.985

Haalbaar certificeringsniveau - Geen

Een keurmerk voor deze locatie is niet realistisch. Dit komt door een combinatie van de monumentale status, de smalle gangen en de hoogteverschillen. Wel kan de toegankelijkheid verbeterd worden.

De quick wins zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan bij hoogteverschillen of lage doorgangen.
- Drempels: Plaats drempelhulpen.
- Meubilair: Zorg voor een juiste verhouding stoelen met en zonder armleuning.
- Nooduitgangen: Zorg dat evacuatie routes vrij zijn van obstakels.

Als men deze punten verbeterd, wordt 37% van onze adviezen verbeterd.

Onderzoek daarnaast de mogelijkheid om via een andere route, beneden in de vergaderzaal te komen. Een optie is wellicht om via de nooduitgang een route te realiseren, waarbij er bij de trap een hellingbaan moet komen. Wanneer dit mogelijk is, is een bronzen keurmerk wellicht haalbaar.



4.21 Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet - Tholen

Inleiding

Deze locatie biedt onderdak aan verschillende sportverenigingen en is daarnaast een ontmoetingsplek voor de bewoners van Tholen. Het gebouw is al enkele jaren oud (Bouwjaar 1980 - Bron: BAG Viewer) en de publieke ruimtes bestaan uit 2 verdiepingen. De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de buitenroute naar het gebouw en de publieke ruimtes binnen.

Om bij het gebouw te komen, kan het zoeken zijn door het ontbreken van bewegwijzering en locatie aanduiding. Het gebouw zelfstandig betreden is voor mensen met een mobiliteitsbeperking lastig, door de aanwezigheid van een drempel bij de entree. Personen met een visuele beperking kunnen zonder obstakels in het gebouw komen.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	5
Zilver:	22
Goud:	33

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 8.800
Zilver:	€ 33.370
Goud:	€ 45.420

Haalbaar certificeringsniveau - Brons

Het bronzen keurmerk is op kort termijn realistisch haalbaar voor Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet.

De quick wins voor deze locatie zijn:

- Bewegwijzering: Zorg binnen & buiten voor duidelijk bewegwijzering.
- Kledinghaakjes: Bij de garderobes, zorg voor haakjes tussen de 70cm-135cm.
- Verlichting: Zorg dat looppaden voldoende verlicht zijn.
- Rolstoelvriendelijk toilet (RVT): Plaats een zeepdispenser en een beugel op de deur.
- Nooduitgangen: Zorg dat deze obstakel vrij zijn, verwijder rubbermatten.

Als deze punten worden opgepakt, zijn 36% van de verbeterpunten opgelost.

Voor het bronzen keurmerk dienen dan ook de verbeterpunten van de drempel bij de entree en de doorgangsbreedtes opgelost te worden. Een optie voor de doorgangsbreedtes bij binnendeuren is het plaatsen van magnetische deurstoppers. Deze deurstoppers zijn voordeliger dan automatische deuropeners.

Op langer termijn zal er ook gekeken moeten worden naar omkleedmogelijkheden voor mindervaliden. Indien er gerenoveerd wordt, bekijk de mogelijkheid om dit te combineren met de aangepaste sanitaire ruimte. Deze ruimte kan uiteraard meerdere doeleinden hebben, zoals een verschoningsruimte voor baby's of een kolfruimte.



4.22 Voormalig Stadhuis Tholen - Tholen

Inleiding

Het voormalig stadhuis is een interessant authentiek gebouw en dateert uit de 15^e eeuw. De verschillende ruimtes in het gebouw hebben allen hun eigentijdse kenmerken.

De getoetste ruimtes zijn de buiten route en de publieke ruimtes binnen. De uitdaging bij monumentale gebouwen is het toegankelijk maken binnen de mogelijkheden. Het volledig toegankelijk maken, met de normen die nu gelden, zal niet mogelijk zijn. Wel is er gekeken naar wat mogelijk is om het toegankelijk te verbeteren voor bezoekers.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	15
Zilver:	31
Goud:	48

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 18.800
Zilver:	€ 43.150
Goud:	€ 58.150

Haalbaar certificeringsniveau - Geen

Een keurmerk voor deze locatie is niet haalbaar op kort termijn. Het monumentale gebouw heeft hoogteverschillen en smalle deuren en deze zijn niet eenvoudig op te lossen, zonder daarbij inbreuk te doen aan monumentale eigenschappen.

De quick wins zijn:

- Markering: Breng contrasterende markering aan bij trappen en lage doorgangen.
- Drempels: Plaats drempelhulpen bij drempels tot 5cm.
- Trouwzaal: Indien het mogelijk wordt om via een alternatieve route met de rolstoel binnen te komen, zorg dan voor een rolstoelplaats in de trouwzaal.
- Rubberringmat: Verwijder de mat of vervang deze door een droogloopmat.

Indien men op lange termijn het voormalige stadhuis toegankelijk wil maken voor personen met een beperking, luidt het advies als volgt:

- Plateaulift: Realiseer een plateaulift buiten bij de entree (Rechts een voorbeeld m.b.t. mogelijkheden van een plateaulift).
- Platformlift: Onderzoek de mogelijkheid om op een logische plek een platformlift te plaatsen, zodat het folderpunt en de raad- en trouwzaal bereikbaar zijn.
- Alternatieve entree: Zorg hier voor een hellingbaan.
- Rolstoelvriendelijk toilet: Realiseer een rolstoelvriendelijk toilet. Deze kan uiteraard door meerdere doelgroepen gebruikt worden.





4.23 Zwembad de Spetter – Tholen

Inleiding

Zwembad de Spetter ligt bij de locaties Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet en de Brede School. Het buitenbad maakt daarbij gebruik van dezelfde parkeerplaats.

De getoetste ruimtes zijn de gehandicaptenparkeerplaats (GPP), de route naar het zwembad en de publieke ruimtes bij het buitenbad.

De bereikbaarheid van het zwembad is voor personen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking redelijk goed. In en om het zwembad zijn er enkele aandachtspunten.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	4
Zilver:	10
Goud:	15

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 460
Zilver:	€ 10.955
Goud:	€ 13.405

Haalbaar certificeringsniveau - Zilver

Het zilveren keurmerk is realistisch haalbaar. De quick wins voor het buitenbad zijn:

- Drempelhulp: De drempelhulp ligt los, zorg dat deze nagelvast komt te liggen. Bijvoorbeeld m.b.v. een tentharing.
- Bewegwijzering: Zorg dat de verschillende ruimtes aangeduid zijn.
- Sanitaire ruimte: Plaats kledinghaken, handdroger en een prullenbak, zorg voor juiste opvolging van het alarm, plaats een toiletrol op de armbeugel,

Na het oplossen van deze punten, zijn al meer dan 50% van de verbeterpunten uitgevoerd. Het bronzen keurmerk is hiermee behaald. Om het zilveren keurmerk te bemachtigen dient er nog gekeken te worden naar de deur van de sanitaire ruimte. Verbeterpunten hier zijn het verwijderen van de deurdranger (plaats wel een beugel), verminder 3cm hoogteverschil (max 2cm). Als laatste moet er gekeken worden naar een tillift. Er hoeft daarbij geen nieuwe lift aangeschaft te worden, men kan ook kiezen voor een 2ehands variant. Let daarbij op dat men deze ook veilig weet te gebruiken.



4.24 Praathuisjes (7 locaties)

Inleiding

In de gemeente Tholen hebben we 7 praathuisjes getoetst in verschillende plaatsen. De plaatsen zijn:

Stavenisse Tholen	Sint-Philipsland Scherpenisse	Sint-Annaland Poortvliet	Sint-Maartensdijk
----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------

Deze verschillende locaties hebben overeenkomende eigenschappen en om die reden worden ze samengevoegd. Het interieur is daarbij wel uniek, omdat elke praathuisje door de eigen inwoners is ingericht. Eerder in het document (Zie punt 3. Overzicht haalbaarheid per locatie) is uitgesplitst wat in onze ogen de realistische haalbaarheid voor certificering is met de kosten hiervan.

Overall gezien, zou de gemeente als ondergrens moeten vinden, dat je met een beperking in ieder geval in het huisje moet zien te komen, al dan niet met een hulp.

Van de getoetste praathuisjes zijn vijf locaties redelijk toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Twee locaties (Praathuis Sint-Philipsland & Sint-Annaland) zijn (nog) niet toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit komt door de aanwezigheid van hoogteverschillen op de route en/of bij de entree deur.

Personen met een visuele beperking dienen op te letten bij hoogteverschillen en bij glazen deuren. Dit komt door het ontbreken van voldoende contrasterende markering.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	11
Zilver:	31
Goud:	40

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 28.200
Zilver:	€ 39.900
Goud:	€ 46.000

De quick wins (33% verbetering) voor de praathuisjes zijn:

- Contrasterende markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan op glazen deuren en bij te lage doorgangshoogten van de deuropening.
- Meubilair: Zorg voor een goede verdeling van stoelen met & zonder armleuning.

Op middellange termijn (53%) zijn de verbeterpunten:

- Gehandicaptenparkeerplaats (GPP): Er ontbreekt een GPP of de GPP voldoet niet aan de vereisten (afmeting en/of markering).
De GPP is niet alleen een meerwaarde voor het praathuis, maar ook voor de omliggende locaties.
- Hoogteverschil: Er zijn (te hoge) drempels op de route en bij de entreedeuuren.
- Contrasterende markering: Breng contrasterende markering aan op de trap (Sint-Philipsland).



- Doorgangsbreedte looppaden: Zorg voor een doorgangsbreedte van minimaal 90cm, zowel binnen als buiten.

Moeilijk oplosbare punten van de praathuisjes zijn:

- Hoogteverschillen: Bij de praathuisjes in Stavenisse, Sint-Philipsland, Sint-Annaland en Tholen is de toegang alleen bereikbaar met een hoogteverschil. Onderzoek de mogelijkheid om deze hoogteverschillen weg te nemen en/of veilig te maken. In het geval van het praathuisje in Sint-Philipsland, onderzoek de mogelijkheid om boven op de dijk een GPP te plaatsen tussen de molen en het praathuisje. Hiermee bedien je ook gelijk de molen. De plaatsing van de GPP dient uiteraard wel binnen de wettelijke en constructieve mogelijkheden te vallen.

4.25 Molens (6 locaties)

Inleiding

De gemeente Tholen heeft iconische molens, waarvan wij er 6 hebben getoetst. De getoetste molens staan in:

Stavenisse	Sint-Philipsland	Sint-Annaland
Tholen	Scherpenisse	Sint-Maartensdijk

Wat geldt voor de praathuisjes, geldt ook voor de molens. Er zijn overeenkomende eigenschappen waardoor de adviezen voor de molens zijn samengevoegd. De haalbaarheid voor certificering is weergegeven in de eerder genoemde paragraaf (Zie punt 3. Overzicht haalbaarheid per locatie).

Daarnaast moet men zich afvragen in hoeverre de molens van binnen bezocht mogen worden door bezoekers. Indien de molens van binnen niet bezocht mogen worden, zorg er dan voor dat ze goed rondom de molen kunnen komen.

Mag de molen wel betreden worden door bezoekers, zorg er dan voor dat er op de begane grond audio- en/of visuele hulpmiddelen zijn. Dit zodat iedereen kan ervaren wat er zich op de bovenliggende verdiepingen afspeelt.

Totaal aantal verbeterpunten

Brons:	14
Zilver:	30
Goud:	38

Totaal kosten per certificeringsniveau

Brons:	€ 22.250
Zilver:	€ 29.600
Goud:	€ 45.300

*Verschillende kosten zijn niet opgenomen in het advies, omdat het niet realistisch is om deze verbeterpunten door te voeren, zoals het plaatsen van een rolstoelvriendelijk toilet. Deze specifieke punten worden aangegeven in het multigebouwadvies.



De quick wins voor de molens:

- Entree deur: Zorg ervoor dat tijdens openingstijden (beide) deuren zijn geopend en dat de drempelhulpen geplaatst zijn.
- Contrasterende markering: Breng duidelijke contrasterende markering aan indien de doorgangshoogte niet voldoet.
- Audio-visuele hulpmiddelen: Zorg ervoor dat er op de toegankelijke etage video en/of audiomateriaal beschikbaar is, waarmee men kan zien wat er zich op de bovenliggende verdiepingen afspeelt.
- Aanduiding entree: Zorg voor duidelijke bewegwijzering naar de entree van de molen.

Verbeterpunten op middellange termijn:

- Gehandicaptenparkeerplaats (GPP): Er ontbreekt een GPP binnen 50 meter. Voor de GPP bij de molen in Sint-Philipsland, onderzoek de mogelijkheid om dit te combineren met het praathuisje (zie punt hoogteverschil Praathuis Sint Philipsland). De GPP is niet alleen een meerwaarde voor de molen, maar ook voor de omliggende locaties.
- Doorgangsbreedte: Zorg dat de paden naar de molens minimaal 90cm breed zijn.
- Bestrating: Zorg dat de bestrating onderhouden wordt, waardoor deze egaal is en blijft.
- Rustplaatsen bij hellingen >100cm: Onderzoek de mogelijkheid om een rustplaats te creëren. Dit kan ook door de plek te combineren met een tafel en zitgelegenheid, zodat iedereen hier kan uitrusten.
- Buitentrappen: Zorg dat de trappen voorzien zijn van een stootbord en contrasterende markering op de treden.



5. Toelichting quick wins

Hieronder staan toelichtingen over een aantal quick wins en veel voorkomende bevindingen/verbeterpunten.

5.1 Drempels bij deuren

Er bevinden zich drempels / hoogteverschillen van 3cm of meer bij deuren of in doorgangen.

Aantal bevindingen:

42

Niveau:

Brons

Zilver

Goud

Locaties:

Voldoet

Voldoet
niet

Dorpshuis Ons Dorpshuis	Dorpshuis De Vossenkuil	Gym/Muz.Oud- Vossemeer	Gymzaal Poortvliet
Dorpshuis Sassegrave	Peutersp. Scherpenisse	Brede School Sint-Annaland	De Wellevaete
Gemeenschap- centrum Haestinge	Zwembad Haestinge	Gemeentewerk plaats Tholen	Peutersp. St- Maartensdijk
Dorpshuis "de Wimpel"	Dorpshuis "de Stove"	Gymzaal Stavenisse	Toiletgeb. Stavenisse
Gemeentehuis Tholen	Gymzaal Tholen	Gasthuiskapel Tholen	Gem.centrum Meulvliet
Voormalig Stadhuis Tholen	Zwembad De Spetter	Brede School Tholen	Praathuisjes & Molens

Advies

Verhoog de vloer of bestrating.
Of indien dat niet mogelijk is, zorg
voor een drempelhulp, zodat er geen
hoogteverschil meer is (of maximaal
2cm).

Realiseer een stabiele, nagelvaste
hellingbaan met anti-slip, die 300kg
kan dragen en een maximale
stijgingspercentage afhankelijk van de
hoogte (Zie rapport). De hellingbaan
moet over de gehele lengte een vrije
breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur
bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp
tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur. Zorg dat de verhoging
contrasterend is ten opzichte van de ondergrond.



Integraal
advies

Ongehinderd geeft aan dat dit punt makkelijk te realiseren is. Dit door het
aanbrengen van drempelhulpen, dan wel het ophogen van de bestrating. De
bestrating kan opgehoogd worden tijdens grotere onderhoudswerkzaamheden. Het
verminderen van de drempels verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een
beperking, maar ook voor de andere gebruikers van het pand.



5.2 Markering ramen

Er bevindt zich een glazen deur/wand op de route zonder of met gedeeltelijke contrasterende markering.

Aantal bevindingen:

53

Niveau:

Zilver

Goud

Locaties:

Voldoet

Voldoet

niet

Dorpshuis Ons Dorpshuis	Dorpshuis De Vossenkuil	Gym/Muz.Oud- Vossemeer	Gymzaal Poortvliet
Dorpshuis Sassegrave	Peutersp. Scherpenisse	Brede School Sint-Annaland	De Wellevaete
Gemeenschap- centrum Haestinge	Zwembad Haestinge	Gemeentewerk plaats Tholen	Peutersp. St- Maartensdijk
Dorpshuis "de Wimpel"	Dorpshuis "de Stove"	Gymzaal Stavenisse	Toiletgeb. Stavenisse
Gemeentehuis Tholen	Gymzaal Tholen	Gasthuiskapel Tholen	Gem.centrum Meulvliet
Voormalig Stadhuis Tholen	Zwembad De Spetter	Brede School Tholen	Praathuisjes

Advies


Breng waarschuwingmarkering aan op het glas, welke contrasterend is ten opzichte van de achtergrond. Deze markering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2 banen, tussen 90 tot 100cm en tussen 150 en 160cm hoogte; 7,5 cm hoge contrasterende markering over de volledige breedte van het glas of 15cm hoge contrasterende

markering over 50% van de breedte van het glas; Indien de contrasterende markering transparant is, dan mag deze 40% transparantie hebben; Visueel contrast met de achtergrond (wand, vloer, stoelen en tafels); Vermijd donkere markering zoals zwart voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie. Breng de markering aan op de buitenzijde en tot 2cm van de rand. Dit voorkomt mogelijke barsten in het glas (thermische glasbreuk); Geschikte kleurcombinaties zijn o.a.: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties vanwege kleurenblindheid zijn: rood-groen en rood-zwart; Vermijd spiegelen of sterk reflecterend glas; De markering mag in eigen huisstijl zijn, maar moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Integraal
advies

Ongehinderd geeft aan dat dit punt makkelijk te realiseren is. Breng één baan contrasterende markering aan, tussen de 150 en 160 cm hoogte, op de glazen buitendeuren en – buitenwanden en op de glazen tussendeuren en – tussenwanden die reeds **voorzien zijn van een breed kozijn**. Ga voor de deuren **zonder breed kozijn** direct voor het gouden niveau met een strook tussen 90-100cm en tussen 150-160cm.





5.3 Meubilair

Er bevinden zich in de ruimte onvoldoende stoelen met & zonder armleuningen. Dit geldt per functie in een ruimte.

Er zijn tafels die niet goed te gebruiken zijn door rolstoelgebruikers.

Aantal bevindingen:

20

Niveau:

Zilver

Goud

Locaties:


Voldoet
Voldoet niet

Dorpshuis Ons Dorpshuis	Dorpshuis De Vossenkuil	Gym/Muz.Oud-Vossemeer	Gymzaal Poortvliet
Dorpshuis Sassegrave	Peutersp. Scherpenisse	Brede School Sint-Annaland	De Wellevaete
Gemeenschap-centrum Haestinghe	Zwembad Haestinghe	Gemeentewerk plaats Tholen	Peutersp. St-Maartensdijk
Dorpshuis "de Wimpel"	Dorpshuis "de Stove"	Gymzaal Stavenisse	Toiletgeb. Stavenisse
Gemeentehuis Tholen	Gymzaal Tholen	Gasthuiskapel Tholen	Gem.centrum Meulvliet
Voormalig Stadhuis Tholen	Zwembad De Spetter	Brede School Tholen	Praathuisjes

Advies

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met- en zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 60cm diepte (voor een persoon met rolstoel).



Integraal advies

Ongehinderd adviseert om in iedere ruimte waar een bezoeker of medewerker gedurende een langere periode plaats neemt een mix aan stoelen met- en zonder armleuningen te plaatsen, naar rato van de te verwachten bezoekers. Dit geldt tevens voor tafels. Het betreffen hierbij alle ruimtes die een verblijfsfunctie met zitplek voor bezoekers bieden.

Ongehinderd geeft aan dat dit punt makkelijk te realiseren is.



5.4 Beugel rolstoelvriendelijk toilet

Er ontbreekt een beugel op de binnenzijde van de deur van het rolstoelvriendelijk toilet.

Aantal bevindingen:

10

Niveau:

Zilver

Goud

Locaties:

Voldoet

Voldoet
niet

Dorpshuis Ons Dorpshuis	Dorpshuis De Vossenkuil	Gym/Muz.Oud- Vossemeer	Gymzaal Poortvliet
Dorpshuis Sassegrave	Peutersp. Scherpenisse	Brede School Sint-Annaland	De Wellevaete
Gemeenschap- centrum Haestinge	Zwembad Haestinge	Gemeentewerk plaats Tholen	Peutersp. St- Maartensdijk
Dorpshuis "de Wimpel"	Dorpshuis "de Stove"	Gymzaal Stavenisse	Toiletgeb. Stavenisse
Gemeentehuis Tholen	Gymzaal Tholen	Gasthuiskapel Tholen	Gem.centrum Meulvliet
Voormalig Stadhuis Tholen	Zwembad De Spetter	Brede School Tholen	

Advies

Plaats een beugel op de binnenzijde van de deur en over de gehele breedte van de deur op 75-95cm hoogte. Aanbevolen is een beugel die met de hand goed omvatbaar is, maximaal 8cm uitsteekt ten opzichte van de deur en zo dicht mogelijk aan de scharnierzijde van de deur bevestigd is.



Integraal
advies

Ongehinderd geeft aan dat dit punt makkelijk te realiseren is. Door het plaatsen van een deurbeugel op de juiste hoogte, kunnen rolstoelgebruikers zelfstandig de deur openen en sluiten.



5.5 Richtlijnen gehandicaptenparkeerplaats

De onderstaande gouden criteria gelden voor gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP).

Aantal bevindingen:

32

Niveau:

Brons

Zilver

Goud

Locaties:

Voldoet
Voldoet niet

Dorpshuis Ons Dorpshuis	Dorpshuis De Vossenkuil	Gym/Muz.Oud-Vossemeer	Gymzaal Poortvliet
Dorpshuis Sassegrave	Peutersp. Scherpenisse	Brede School Sint-Annaland	De Wellevaete
Gemeenschap-centrum Haestinge	Zwembad Haestinge	Gemeentewerk plaats Tholen	Peutersp. St-Maartensdijk
Dorpshuis "de Wimpel"	Dorpshuis "de Stove"	Gymzaal Stavenisse	Toiletgeb. Stavenisse
Gemeentehuis Tholen	Gymzaal Tholen	Gasthuiskapel Tholen	Gem.centrum Meulvliet
Voormalig Stadhuis Tholen	Zwembad De Spetter	Brede School Tholen	Praathuisjes / Molens

Haaks op (rustig / autoluw) terrein

Zorg voor een gehandicaptenparkeerplaats met een afmeting van 500x350cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Evenwijdig op (rustig / autoluw) terrein

Zorg voor een gehandicaptenparkeerplaats met een afmeting van 600x200cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.


Haakse of evenwijdige openbaar terrein

Zorg voor een gehandicaptenparkeerplaats met een afmeting van 600x350cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

5.6 Rolstoelvriendelijke toiletten en sanitaire ruimtes

Onderstaande tekeningen laten zien, hoe het rolstoelvriendelijke toilet en de aangepaste sanitaire ruimte ingericht kan worden.

Rolstoel-
vriendelijk toilet



Aangepaste
douche

